




18. スケッチ拘束が追加されました。



19. [スケッチ]-[クイック寸法]をクリックします。クイック寸法ウィンドウが表示されます。




20. 右の直線をクリックします。左下の頂点をクリックします。寸法を配置するため下の直線の下側をクリックします。




21. 寸法値を入力ウィンドウが表示されます。「30」と入力しOKをクリックします。




22. 寸法が追加されました。




23. 右の直線をクリックします。寸法を配置するため右の直線の右側をクリックします。




24. 寸法値を入力ウィンドウに「10」と入力しOKをクリックします。




25. 寸法が追加されました。




26. 左の直線をクリックします。下の直線をクリックします。寸法を配置するため角度の中間位置をクリックします。




28. 寸法が追加されました。



30. マネージャの履歴にあるスケッチ名を確認します。スケッチ名に「(-)」が付いていますので完全に定義されていない事が分かります。



32. スケッチ左下の頂点を座標の原点までドラッグします。




27. 寸法値を入力ウィンドウに「60」と入力しOKをクリックします。



29. [スケッチ]-[終了]をクリックしてスケッチモードを終了します。



31. 履歴のスケッチ1を選択して右クリック、[スケッチ編集]または[再定義]のアイコンをクリックします。



33. [スケッチ]-[終了]をクリックしてスケッチモードを終了します。スケッチ名から「(-)」が消えて完全に定義されている事が分かります。

